

## Rapportering av hastighetsnedsättning

### Innehåll

1	Syfte.....	1
2	Omfattning.....	1
3	Hastighetsnedsättning.....	1
3.1	Befogenheter.....	1
3.2	Akuta hastighetsnedsättningar.....	2
3.3	Arbeten i spåranläggningen som kräver nedsättning av hastigheten.....	2
3.4	Permanent hastighetsnedsättning.....	2
3.5	Blankett hastighetsnedsättning med/utan tavlor .....	2
4	Ansvarig .....	2
5	Referensdokumentation.....	2

### 1 Syfte

Denna rutin beskriver tillvägagångssättet för när hastigheten av en eller annan anledning måste nedsättas för att bibehålla trafiksäkerheten på spåranläggningen.

### 2 Omfattning

Den spåranläggning som Inlandsbanan AB som infrastrukturförvaltare ansvarar över och trafikleder omfattas av denna rutin.

### 3 Hastighetsnedsättning

#### 3.1 Befogenheter

Inlandsbanan AB:s bansektion är den som ombesörjer att uppgifter om hastighetsnedsättning skickas till tågledaren. Men även Inlandsbanan AB:s banentreprenör har befogenhet att ombesörja uppgifter om hastighetsnedsättning. I det fallet skickar banentreprenören en kopia på hastighetsnedsättningen till bansektionen vid Inlandsbanan AB.

### **3.2 Akuta hastighetsnedsättningar**

Banentreprenören lämnar uppgift till tågledaren för inrapportering i körordersystemet och lämnar även en kopia till berörd banförvaltare i de fall där hastigheten måste nedsättas pga. hastigt uppkomna orsaker.

### **3.3 Arbeten i spåranläggningen som kräver nedsättning av hastigheten**

Vid arbeten i spåranläggningen som bedöms påverka banavsnittets största tillåtna hastighet (sth) ska banentreprenören meddela berörd banförvaltare vid Inlandsbanan AB i god tid innan arbetet påbörjas.

Banförvaltaren i samråd med ansvarig arbetsledare för arbetet överenskommer om när uppgift om hastighetsnedsättning ska lämnas. Banentreprenören lämnar uppgift till tågledaren för inrapportering i körordersystemet samt lämnar även en kopia till banförvaltaren.

### **3.4 Permanent hastighetsnedsättning**

Vid en permanent hastighetsnedsättning som är lägre än banavsnittets högsta tillåtna hastighet (sth) ska banförvaltaren informera om detta till den som är handläggare för linjeboken vid Inlandsbanan AB. Detta ska göras enligt rutin AST-0254 ”Linjeboken-uppdatering och publicering”.

### **3.5 Blankett hastighetsnedsättning med/utan tavlor**

Blankett VAD-0419 hastighetsnedsättning med/utan tavlor fylls i och skickas till tågledaren för införing i körordersystemet. I de fall spårentreprenören skickar in uppgift om hastighetsnedsättning till tågledaren ska alltid en kopia lämnas till berörd banförvaltare.

## **4 Ansvarig**

Chefen bansektionen vid Inlandsbanan AB är ansvarig för att denna rutin är implementerad och följs av egen underställd personal, denne är även ansvarig för att banentreprenören delgetts sitt ansvar.

Chefen bansektionen ansvarar för att denna rutin uppdateras och godkänns.

## **5 Referensdokumentation**

Inlandsbanan linjebok

VAD-0419 Blankett hastighetsnedsättning